

# StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器

软件更新 22-1 发布说明

4.60H

---

## 解决了如下问题:

### 使用 RTK 时的 AutoTrac 线跳动量

修复了一个故障，以纠正导致 AutoTrac 线路快速移位或跳线问题的 RTK 塔积聚错误。此故障还可能影响共享信号。

### 其他小错误修复

---

## **发布说明**

这些是 StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器的软件发布说明。可在 [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com) 上查看发布说明。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

**版权所有 © 1996-2022 Deere & Company**